

INFORME

LOGO

DATOS GENERALES

Nombre del informe
Informe

Número de serie
18416 PROFESSIONAL

Unidad de medida
µm

Fecha de calibración
2024-10-09 14:53:51

Un lugar en el que puede completar una breve descripción de su empresa presentando la información más importante sobre los servicios ofrecidos. Es el lugar perfecto para mostrar su especialización, experiencia y logro de objetivos.

DATOS DEL VEHÍCULO

LOGO


Tipo	SUV
Marca	BMW
Modelo	X6
Capacidad del motor [ccm]	2998
Potencia [kW]	279
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo de combustible	Gasolina
Año de fabricación	2024
Kilometraje	45.000 km
Color de la pintura	Negro metalizado
Tipo de pintura	Pintura original del fabricante
Num. de propietarios	1
Estado de la pintura	Pequeños rayones en la puerta
Historial de servici	Sin accidentes
Adicionales	Sin reparaciones visibles
Fecha de primera	01.01.2024
Estado de los crista	Ventanas originales del fabricante
Historial de pintura	Sin reparaciones de pintura

COMENTARIO


El informe contiene datos detallados sobre el grosor de la pintura, las mediciones se realizaron en todos los elementos clave de la carrocería del vehículo. Los valores se representaron gráficamente, lo que facilitó la interpretación de los resultados. Los resultados de las mediciones permiten una evaluación precisa del estado de la pintura y de cualquier perturbación de su estructura, como capas adicionales de pintura o el uso de putt. El informe se creó con el dispositivo NexPTG.

"-" significa de medida omitir, "∞" significa medición fuera de rango


SAPL: interpretación general, carrocería




LADO IZQUIERDO											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
guardabarros delantero izquierdo	Fe	91	454	308	454	454	231	91	-	-	-
puerta de entrada izquierda	Fe+Zn	81	81	81	81	81	81	81	81	-	-
puerta trasera izquierda	Fe	226	229	228	229	229	228	227	226	-	-
pilón izquierdo	Fe+Zn	453	456	454	456	454	453	453	-	-	-
guardabarros trasero izquierdo	Fe	760	764	762	764	762	762	760	760	-	-



LADO DERECHO											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
guardabarros delantero derecho	Fe	83	455	176	83	83	83	455	-	-	-
puerta de entrada derecha	Fe	83	84	83	83	84	83	83	83	-	-
puerta trasera derecha	Fe	84	84	84	84	84	84	84	84	-	-
pilon derecho	Fe	84	85	85	85	85	85	84	-	-	-
guardabarros trasero derecho	Fe	85	231	115	86	231	86	85	85	-	-



PARTE SUPERIOR											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
cubierta del motor	Fe	88	90	89	88	90	89	88	88	-	-
techo	Fe	227	233	229	233	229	229	227	227	-	-




PARTE TRASERA											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
cubierta del maletero	Fe	226	228	227	228	226	226	-	-	-	-

Leyenda


- Desactivado
- Capa de pintura demasiado fina
- Capa de pintura original
- Segunda capa de pintura
- Capa fina de masilla
- Capa gruesa de masilla

"-" significa de medida omitir, "∞" significa medición fuera de rango


SAPL: interpretación general, elementos internos de carrocería




LADO IZQUIERDO											
	base	mínimo	máximo	promedio	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lado izquierdo	Fe	85	86	85	86 85	86 -	86 -	85 -	85 -	85 -	85 -





LADO DERECHO											
	base	mínimo	máximo	promedio	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lado derecho	Fe	451	800	496	800 451	454 -	453 -	453 -	452 -	451 -	451 -



COMPARTIMENTO DEL MOTOR											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Compartimiento del motor	Fe	86	92	88	92	89	89	87	87	86	86



MALETERO											
	base	mínimo	máximo	promedio	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Maletero	Fe	223	236	227	236	227	227	226	224	223	-




NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOS					
	Fabricante	Temporada	Tamaño	Medición	Medición
Frente izquierdo	Compasal	El verano	140/65/18	2mm	4mm
Frente derecho	Dayton	Invierno	140/65/18	3mm	3mm
Trasero izquierdo	Compasal	El verano	140/65/18	4mm	2mm
Trasero derecho	Compasal	El verano	140/65/18	2mm	1mm

MEDIDAS EXTERNAS														
guardabarros delantero izquierdo	1. 454	2. 454	3. 231	4. 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
guardabarros delantero derecho	4. 455	3. 83	2. 83	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	1	371	148	8										
puerta de entrada izquierda	1. 81	2. 81	3. 81	4. 81	5. 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
puerta de entrada derecha	5. 83	4. 83	3. 83	2. 84	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	2	2	2	3	2									
puerta trasera izquierda	1. 229	2. 229	3. 228	4. 227	5. 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
puerta trasera derecha	5. 84	4. 84	3. 84	2. 84	1. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	145	145	144	143	142									
pilón izquierdo	1. 456	2. 454	3. 453	4. 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pilon derecho	4. 84	3. 85	2. 85	1. 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	372	369	368	368										
guardabarros trasero izquierdo	1. 764	2. 762	3. 762	4. 760	5. 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
guardabarros trasero derecho	5. 85	4. 85	3. 86	2. 231	1. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	679	677	676	529	674									
MEDIDAS INTERNAS														
Lado izquierdo	1. 86	2. 86	3. 86	4. 85	5. 85	6. 85	7. 85	8. 85	-	-	-	-	-	-
Lado derecho	8. 451	7. 451	6. 451	5. 452	4. 453	3. 453	2. 454	1. 800	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA	365	365	365	367	368	368	369	715						




Comentario de foto al informe 1



Comentario de foto al informe 2



Comentario de foto al informe 3



Comentario de foto al informe 4